

夏邑县安全生产委员会办公室

夏邑县安全生产委员会办公室 关于对6月份“五个一”工作开展情况的 通 报

各乡（镇）、郭庄农贸区、高新区管委会、县安委会各成员单位：

为进一步推动安全生产责任落实，有效防范和减少生产安全事故，全面加强安全生产工作，确保全县安全生产形势持续稳定。根据夏邑县委办公室，夏邑县人民政府办公室关于《印发〈夏邑县安全生产“五个一”工作要求〉的通知》（夏办〔2021〕29号）文件精神，7月10日至13日，县委县政府督查局、县安委会办公室、消防救援大队组成三个专项督查组，对全县24个乡镇及郭庄农贸区、安委会各成员单位，6月份“五个一”工作开展情况进行了全面督查。现将相关问题通报如下：

一、乡（镇）“五个一”安全生产工作落实情况

1、曹集乡：6月份隐患排查台账未见闭环管理资料；5

月份“五个一”督查问题未进行整改落实。

奥运新村饭店存在问题。

- (1) 乱接电线；
- (2) 员工不会使用灭火器；
- (3) 电车室内充电；
- (4) 厅内无地标（安全标识）；
- (5) 一楼无应急照明灯。

2、岐河乡：天天乐购超市存在问题。

- (1) 室内停放电车；
- (2) 违规使用双股线；
- (3) 灭火器部分失效，未及时更换；
- (4) 消防栓外部破损；
- (5) 员工不会使用灭火器。

3、孔庄乡：滕坤贵族服饰广场存在问题。

缺少安全出口指示标识。

4、韩道口镇：缺少隐患排查整治闭环管理资料。

大东鞋服广场存在问题。

- (1) 安全出口堆放杂物；
- (2) 无烟雾报警器；
- (3) 缺少应急照明灯；
- (4) 缺少安全出口指示标识。

5、胡桥乡：家家乐购存在问题。

安全出口标识部分损坏，未及时更新。

6、桑垌乡：现场未见安全生产工作日志。

嘉禾超市存在问题。

(1) 安全出口提示标识偏少；

(2) 烟感报警器数量不足。

7、业庙乡：新天地鞋服广场存在问题。

(1) 烟感报警器数量不足；

(2) 消防栓无自查记录。

8、会亭镇：诚信购物广场存在问题。

消防栓无自查记录。

9、何营乡：永胜百货存在问题。

(1) 门口无应急照明灯；

(2) 消防栓无自查记录；

(3) 烟感报警器数量偏少。

10、济阳镇：未见包乡（镇）县领导到基层检查安全生产工作相关资料。

11、中峰乡：无6月份曝光企业（或场所）。

12、李集镇：福迪诚信生活超市存在问题。

(1) 无消防安全培训记录，部分员工不会使用灭火器；

(2) 应急照明灯未通电。

13、车站镇：永盛百货存在问题。

(1) 门口线路未做穿管保护；

(2) 安全出口提示灯未通电；

(3) 室内消防栓无水。

14、**骆集乡**：汇客隆超市存在问题。

(1) 杂物遮挡消防栓；

(2) 电蒸箱旁线路未做穿管保护；

(3) 熟食操作区线路乱扯乱接，部分线路未做穿管保护。

15、**城关镇**：未见包乡（镇）县领导到基层检查安全生产工作相关资料。

天之蓝乐购便利超市存在问题。

(1) 线路杂乱，部分线路未做穿管保护。

(2) 超市内一楼有住人现象。

二、县直单位“五个一”安全生产工作落实情况

1、**供销社**：义乌商贸城存在问题。

(1) 杂物遮挡消防栓；

(2) 门口无应急照明灯。

三、工作要求

(1) 请各乡镇、各成员单位进一步提高认识，强化学习习近平总书记关于安全生产重要论述。

(2) 针对督查发现的问题，对标对表、举一反三采取有效措施加以整改。

(3) 进一步强化工作检查，真正做到发挥企业主体责任

任，对督查发现问题实现闭环管理。

夏邑县安全生产委员会办公室

2023年7月13日

