

夏邑县安全生产委员会办公室

夏邑县安全生产委员会办公室 关于对第一季度“五个一”工作开展情况的 通报

各乡（镇）、郭庄农贸区、高新区管委会、县安委会各成员单位：

为进一步推动安全生产责任落实，有效防范和减少生产安全事故，全面加强安全生产工作，确保全县安全生产形势持续稳定。根据夏邑县委办公室，夏邑县人民政府办公室关于《印发〈夏邑县安全生产“五个一”工作要求〉的通知》（夏办〔2021〕29号）文件精神，2024年4月9至12日，县委县政府督查局、县安委会办公室、消防救援大队组成三个专项督查组，对全县24个乡镇及郭庄农贸区、安委会各成员单位第一季度“五个一”工作开展情况进行了全面督查。现将相关问题通报如下：

一、乡（镇）“五个一”安全生产工作落实情况

1. 曹集乡：东宫酒店存在问题。

(1) 安全出口处未配备应急照明灯;

(2) 客房包间内未配备烟感报警器。

2. 太平乡: 金博大生活广场存在问题。

(1) 电线敷设混乱, 部分线路未设置阻燃管, 违规使用双股线;

(2) 安全出口处未配备应急照明灯;

(3) 烟感报警器安装位置不符合规定。

3. 岐河乡: 润万家百货存在问题。

(1) 疏散楼梯堵塞;

(2) 二楼违规住人且堆放煤球、泡沫箱等易燃品, 使用液化石油气明火做饭, 有易燃夹心彩钢板;

(3) 安全出口处未配备应急照明灯;

(4) 烟感报警器安装位置不符合规定。

岐河一中存在问题。

(1) 男、女生宿舍楼部分防盗网均未拆除;

(2) 男生宿舍楼梯口未配置应急照明灯, 大部分房间未配置烟感报警器;

(3) 餐厅内灭火器数量不足, 未配置烟感报警器;

(4) 餐厅内部分线路敷设混乱, 未设置阻燃管。

4. 火店镇: 未见安全生产工作日志记录情况; 无1月份曝光企业(或场所); 春节、两会期间安全生产隐患排查台账闭环整改资料不完善。

铭阳旗帜工艺品厂存在问题。

- (1) 安全出口堵塞;
- (2) 电动自行车充电;
- (3) 生产车间未配置应急照明灯、疏散指示标志和烟感报警器。

5. 韩道口镇：两元百货存在问题。

- (1) 安全出口堵塞;
- (2) 二楼住人未设置防火分隔;
- (3) 室内有一扇门违规使用易燃夹心彩钢板。

6. 孔庄乡：简报显示日期均为 2023 年；未见两会期间安全生产隐患排查台账闭环管理资料。

河南众捷服饰存在问题。

- (1) 安全出口堵塞;
- (2) 电线敷设混乱，违规使用双股线;
- (3) 安全出口未配置应急照明灯;
- (4) 其中一个车间未配置烟感报警器和疏散指示标志;
- (5) 新入职员工未做消防安全培训。

7. 城关镇：万家百货存在问题。

- (1) 灭火器生锈;
- (2) 安全通道堵塞。

8. 骆集乡：未见 2 月份、3 月份包乡（镇）县领导到基层检查安全生产；春节期间安全生产隐患排查台账闭环整改

资料不完善。

锐利木业有限公司存在问题。

(1) 车间内无应急照明灯;

(2) 无消防设施自查台账。

夏邑一中骆集分校存在问题。

(1) 教学楼防盗窗未拆除;

(2) 宿舍楼防盗窗拆除不彻底。

9. 杨集镇: 杨集一中存在问题。

教学楼一楼防盗窗未拆除。

夏邑张福华熟食坊存在问题。

(1) 无应急灯、无疏散指导标志;

(2) 烟感报警器数量不足。

10. 王集乡: 祝口小学存在问题。

部分灭火器已失效, 未及时更换。

11. 刘店集乡: 欧庙小学存在问题。

教学楼一楼防盗窗未拆除。

12. 车站镇: 春节期间、两会期间安全生产隐患排查台账闭环整改资料不完善。

车站镇鸿顺服装厂存在问题。

(1) 无消防安全管理制度、无培训记录;

(2) 应急灯数量不足、无手推式灭火器。

13. 李集镇: 远宏服饰存在问题。

(1) 烟感报警器数量不足;

(2) 灭火器数量不足。

14. 郭庄农贸区: 刘超服装加工厂存在问题。

(1) 室内无消防栓、无手推式灭火器;

(2) 无安全生产制度、无培训记录。

15. 何营乡: 雅阁服饰存在问题。

(1) 疏散通道堆放杂物;

(2) 未配置应急照明灯及灯光式疏散指示标志;

(3) 灭火器数量不足。

16. 桑垌乡: 爱玲服饰存在问题。

(1) 居住与经营区域为进行防火分隔 (住 2 人);

(2) 楼梯间堆放杂物;

(3) 应急照明灯、疏散指示标志数量不足。

17. 罗庄镇: 好邻居大药房存在问题。

(1) 居住与进行区域未进行防火分隔 (住 2 人), 且卧室设置防盗窗。

(2) 二楼未配置防烟面罩、逃生绳;

(3) 楼梯间堆放杂物。

18. 马头镇: 佰惠鞋服商城存在问题。

(1) 部分灯光式疏散指示标志损坏;

(2) 无消防培训记录;

(3) 部分电线未穿管保护。

19. 济阳镇：顺丰速运存在问题。

店内部分电线未穿管保护。

20. 中峰乡：亿嘉超市存在问题。

(1) 居住与经营区域未进行防火分隔；

(2) 卧室存在使用防盗窗，未配置防烟面罩、逃生绳。

21. 郭店镇：隐患排查台账无闭环管理材料；1、2、3月份曝光企业未复查，无法显示隐患排查形成闭环。

韩老三牛肉店存在问题。

(1) 灭火器数量不足；

(2) 居住与经营区域未进行防火分隔（住2人）均在一楼；

(3) 二楼使用防盗窗，一处开口（有独立出口与一楼不连通，为房东使用）。

八诺克台球俱乐部存在问题。

(1) 存在使用防盗窗，有开口但未完全拆除；

(2) 检查时并未营业无法与经营者取得联系，（一楼为百盛服饰，一楼二楼不互通）。

陈家脊骨存在问题。

(1) 二楼住两人无防火分隔；

(2) 二楼使用防盗窗（有一处开口，未完全拆除）；

(3) 部分电线未穿管保护。

22. 业庙乡：鑫可爱存在问题。

- (1) 楼梯间堆放杂物;
- (2) 二楼住两人无防火分隔;
- (3) 未配置灯光式疏散指示标志。

23. 会亭镇：没事找饰存在问题。

- (1) 二楼儿童乐园疏散通道堆放杂物;
- (2) 灯光式疏散指示标志、应急照明灯数量不足。

24. 北岭镇：大迷服装店存在问题。

电线敷设混乱，违规使用双股线;

25. 胡桥乡：星华利民新型墙体材料厂存在问题。

电线敷设混乱，部分线路未设置阻燃管。

二、县直单位“五个一”安全生产工作落实情况

1. 商务局：未见“五个一”安全生产工作日志记录情况；无行业部门曝光企业及原因；安全生产隐患排查台账闭环管理资料不完善。

2. 交通局：夏邑县客运站存在问题。

消防控制室值班人员无操作证件。

3. 文化广电旅游局：中影国际存在问题。

- (1) 烟感探测器数量不足;
- (2) 影院微型消防控制室值班人员无操作证件。

三、工作要求

(1) 请各乡镇、各成员单位进一步加强组织领导，提高思想认识，深刻学习习近平总书记关于安全生产重要论述

重要指示批示精神。

(2) 强化责任落实，加强动态排查，紧盯重点区域和重点事项，采取有力措施和具体行动，及时排查隐患化解风险严防事故发生。

(3) 扎实推进安全生产治本攻坚三年行动。

(4) 针对督查发现的问题，对标对表、举一反三采取有效措施加以整改。

夏邑县安全生产委员会办公室

2024年4月23日

